

MyRepository

Subscriptions

 Log out



Your Submissions

Now showing 1 - 1 of 1

No Thumbnail Available

Workflow

Item

STUDI KASUS PENYEBAB RIGHT ENGINE TAILPIPE FIRE ON GROUND PADA PESAWAT BOEING 737-900ER

(2024-07-09) Fauzan, Rahmat; Putra, Lalu Giat Juangsa

Tailpipe fire merupakan kejadian apapun yang menyebabkan asap atau api yang terlihat di bagian exhaust engine yang terjadi pada saat engine pesawat sedang beroperasi. Permasalahan pada pesawat Boeing 737-900ER saat engine kanan melak

▼ Show more

View

Reset filters

```
javascript:void(0);
```